

proto e. 36434 del 18/05/23



Fwd: PALERMO SANTUARIO SANTA ROSALIA. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PULITURA DELL'ALTARE MARMOREO.

18 maggio 2023 16:52

Da: "Santuario Santa Rosalia" <santuariosantarosalia@gmail.com>

A: "cerimoniale@cittametropolitana.pa.it" <cerimoniale@cittametropolitana.pa.it>

prot. 0008902.pdf (690,2 KB) [Scarica](#) | [Rimuovi](#) | [Salva in Drive](#)

**ATTENZIONE:** Questa email ha origini esterne all'organizzazione. Si prega di prestare attenzione ad aprire link e allegati non richiesti!  
Dismetti questo avviso per questo dominio gmail.com o per il contatto santuariosantarosalia@gmail.com

----- Forwarded message -----

Da: **Santuario Santa Rosalia** <santuariosantarosalia@gmail.com>

Date: Gio 18 Mag 2023, 09:18

Subject: Fwd: PALERMO SANTUARIO SANTA ROSALIA. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PULITURA DELL'ALTARE MARMOREO.

To: <angelamattarella@libero.it>

----- Forwarded message -----

Da: **sopripa.uo2** <sopripa.uo2@regione.sicilia.it>

Date: Gio 18 Mag 2023, 08:17

Subject: PALERMO SANTUARIO SANTA ROSALIA. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PULITURA DELL'ALTARE MARMOREO.

To: <santuariosantarosalia@gmail.com>, <angelamattarella@libero.it>

S16-Servizio Soprintendenza  
Beni Culturali e Ambientali di Palermo  
Palazzo Ajutamicristo  
Unità operativa di base S16.2  
Sezione per i beni architettonici e storico-artistici, paesaggistici e demoetnoantropologici  
Via G. Garibaldi 41 – 90133 Palermo  
tel. 0917234013  
sopripa.uo2@regione.sicilia.it



Regione Siciliana  
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana  
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana  
[www.regione.sicilia.it/beniculturali](http://www.regione.sicilia.it/beniculturali)

Partita Iva  
02711070827  
Codice Fiscale  
80012000826

Servizio 16 – Soprintendenza per i  
Beni Culturali e Ambientali di Palermo  
via Giuseppe Garibaldi, 41 - 90133 Palermo  
tel. 091 7234011  
pec: [sopripa@certmail.regione.sicilia.it](mailto:sopripa@certmail.regione.sicilia.it)  
E-mail: [sopripa@regione.sicilia.it](mailto:sopripa@regione.sicilia.it)

Unità operativa di base S 16.2  
Sezione per i Beni  
Architettonici e Storico-  
artistici, paesaggistici e  
demoetnoantropologici

Palermo Prot. DD 8902 del 18 MAG 2023  
Allegati n. \_\_\_\_\_

rif. prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Oggetto: Palermo– Santuario santa Rosalia. Intervento di manutenzione straordinaria e pulitura dell'altare marmoreo. Nulla Osta di competenza ai sensi dell'art. 21 del D.L.42/2004

a Don Marco Grossholz reggente del  
Santuario di santa Rosalia  
via Pietro Bonanno s.n.  
Montepellegrino  
90142 Palermo  
[santuariosantarosalia@gmail.com](mailto:santuariosantarosalia@gmail.com)

alla Presidente Inner Wheel Palermo Normanna  
dott.ssa Angela Fundarò Mattarella  
[angelamattarella@libero.it](mailto:angelamattarella@libero.it)

A seguito della Vostra richiesta del 16 maggio 2023, assunta agli atti di questo Ufficio in data 17 maggio 2023 n. 0008715, esaminato il progetto redatto dal restauratore Francesco Bertolino, si rilascia l'autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del D.L. 42/04 ai lavori in oggetto alle seguenti condizioni:

- L'intervento dovrà essere eseguito da un *Restauratore di Beni Culturali* abilitato presso il MIC per il settore di competenza 1 ai sensi della normativa vigente;
- Tecnici della Scrivente siano avvertiti in tempo utile per effettuare i necessari sopralluoghi;
- Siano effettuati piccoli test di pulitura da sottoporre all'attenzione dei tecnici della Scrivente al fine di valutare la metodologia, i materiali da utilizzare e il livello di pulitura più idonei;
- Sarà valutata in corso d'opera l'opportunità di utilizzare resine o altri prodotti per la protezione finale.
- Tecnici della Scrivente siano avvertiti in tempo utile per effettuare i necessari sopralluoghi.

Il progetto approvato dovrà essere realizzato conformemente alla relazione illustrativa, nonché secondo le prescrizioni del presente provvedimento. Ogni eventuale variante dovrà essere preventivamente approvata dalla Soprintendenza, per non incorrere nelle sanzioni previste, a carico dei trasgressori, dagli artt. 160 e 169 del Decreto Legislativo n. 42 del 22/01/2004.

Ai sensi del Decreto Legislativo del 24 marzo 2006, n. 156, modifiche e correzioni al Codice dei beni culturali e del paesaggio ed in particolare del comma 5 dell'art. 21, nel caso in cui i lavori non inizino entro cinque anni dal rilascio della presente autorizzazione, la stessa è soggetta a nuovo provvedimento da parte di questa Soprintendenza, che può dettare prescrizioni ovvero integrare o variare quelle già date in relazione al mutare delle tecniche di conservazione.

Ai fini dell'esercizio dell'Alta Sorveglianza si rimane in attesa della comunicazione dell'inizio dei lavori nella quale dovrà essere indicato il nome del restauratore incaricato di eseguire i lavori.

Il Soprintendente  
*Selima Giorgia Giuliano*



Responsabile del procedimento	Selima Giorgia Giuliano	Responsabile:
Istruttore del procedimento	C. Griffò - M. Sebastianelli	Mercoledì 15:00 - 17:00 Venerdì 9:30 - 13:00
Ufficio Relazioni con il Pubblico	e-mail: <a href="mailto:urpsopripa@regione.sicilia.it">urpsopripa@regione.sicilia.it</a>	
Tel. 917234011	Orario e giorni ricevimento	