

# Città Metropolitana di Palermo

Direzione per l'Edilizia Scolastica e la valorizzazione  
dei Beni Patrimoniali e Culturali

Risposta a nota prot. 284461 del 30/08/2023

All' A.S.P. di Palermo  
Dipartimento di prevenzione  
U.O.S.D. Coordinamento Attività Territoriali  
di Prevenzione – Area 3  
Via G. CUSMANO, 24

**90141 – PALERMO**

PEC: [coordinamentoprevenzionearea3pec@asppa.it](mailto:coordinamentoprevenzionearea3pec@asppa.it)

**OGGETTO:** Complesso immobiliare sito in Palermo Via Ugo La Malfa relativamente all'intervento P.U.I. - M5C2 - Intervento 2.2 b - Piani Urbani Integrati. "Progetto per la riqualificazione e trasformazione in campus scolastico polivalente ad indirizzo turistico alberghiero del complesso immobiliare sito in Palermo in via Ugo La Malfa, bene confiscato alla criminalità organizzata".

**CUP D78H22000180006 - Importo complessivo €. €. 25.676.000,00**

## **Conferenza di Servizi preliminare**

In riferimento alla nota a margine segnata si relaziona quanto segue:


- in riferimento all'assenza di palestre si evidenzia che le stesse verranno realizzate nel corpo limitrofo ad un piano f.t ed uno interrato per il quale non è previsto alcun intervento con il finanziamento in argomento;
- per quanto riguarda i laboratori informatici, visto il documento elaborato dal S.PRE.S.A.L dell'A.S.P. di Palermo, d'intesa con il Servizio 5 dell'Ass. Reg.le Salute, approvato in data 20/03/2019, nelle definizioni del documento si recita: "*Quando siano realizzati sbancamenti in misura non superiore ad un piano, il piano di campagna corrisponde al piano del pavimento del fabbricato quando lo spazio circostante nei lati rivolti verso lo sbancamento è libero per un ampiezza non inferiore a m. 1,20*).

Gli ambienti in argomento sono stati posizionati su indiana di ampiezza superiore a mt 1,20 e su spazi aperti (sbancati) e inoltre hanno una superficie complessiva aerata ed illuminata adeguata alle dimensioni. Inoltre in detti locali non verranno eseguiti lavorazioni con impiego di gas.

Alla luce di quanto sopra si chiede di rivalutare le indicazioni dettate dalla nota sopra segnata.

Visto: Il Dirigente

Ing. S. Serio



Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Giuseppe Giunchiglia

